

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ СЕРИИ КРД 65235 ПО ТУ 3742-14-05749211-2014 (Ранее И 65235 по ТУ 51-0303-14-98)

Клапаны регулирующие DN 25,40,50,80,100,150,200,250 PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа, предназначены для применения в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами химических и других производств с целью непрерывного регулирования параметров рабочей среды (расхода, давления), изготавливаемые с пневматическими мембранными пружинными исполнительными механизмами (далее МИМ) или с электрическими исполнительными механизмами (ЭИМ).

Клапаны изготавливаются в климатических исполнениях У, ХЛ, Т по ГОСТ15150.

Температура окружающей среды:

- для климатического исполнения У (районы с умеренным климатом) от минус 40°C до плюс 50°C;
- для климатического исполнения ХЛ (районы с холодным климатом) от минус 60°C до плюс 45°C;
- для климатического исполнения Т (районы с тропическим климатом) от минус 10°C до плюс 50°C.

Влажность окружающей среды от 30% до 80%.

При заказе клапана указывается: обозначение изделия, таблица фигур, рабочая среда (жидкая или газообразная), проход номинальный, необходимость ответных фланцев, давление номинальное, исполнение МИМ или ЭИМ.

Пример записи при заказе и в другой документации клапана регулирующего КРД 65235-050-04 из стали 25Л, исполнения нормально открытого, с МИМ без дополнительных блоков, на жидкую среду, без ответных фланцев: *Клапан КРД 65235-050-04, табл./фиг. 25с48нж4М2, DN 50 PN 1,6 МПа, МИМ 250-112-153012 ГОСТ 13373, ТУ 51-0303-14-98.*

При отсутствии требований в заказе по исполнению клапанов, клапаны поставляются:

- с номинальным давлением PN 6,3 МПа;
- собранными для работы по виду действия нормально открытыми (НО);
- с линейной пропускной характеристикой, со 100% условной пропускной способностью;
- предназначенными для жидких сред;
- с МИМом без дополнительных блоков или с дополнительными блоками по усмотрению предприятия изготовителя;
- без ответных фланцев.

1. Технические требования

1.1 Основные технические данные и характеристики клапанов соответствуют указанным в таблицах 1-6. Основные параметры и размеры по ГОСТ 12893.

Рабочая среда жидккая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой.

Температура рабочей среды:

а) при набивке ФУМ - не более 150 °C;

б) при набивке «Графлекс»:

- не более 300 °C – для клапанов PN 4,0 МПа и клапана DN250 на все PN;
- не более 350 °C – для клапанов климатического исполнения ХЛ1;
- не более 450 °C – для клапанов PN 1,6; 2,5; 6,3 МПа.

1.2 По типу присоединения к трубопроводу клапаны изготавливаются фланцевыми; по виду действия (для клапанов с МИМ): нормально открытые (НО) и нормально закрытые (НЗ).

1.3 Допустимый перепад давлений (| P) в процессе эксплуатации клапанов не превышает:
для DN ≤50 - 2,5 МПа;
для DN 80...200 - 1,6 МПа;
для DN 250 - 1,2 МПа,

1.4 Масса клапанов с МИМ (без позиционера и верхнего ручного дублера) и ЭИМ указана в таблице 4.

1.5 Клапаны относятся к классу ремонтируемых восстанавливаемых изделий.

Показатели надежности:

- полный средний срок службы – не менее 30 лет.
- полный средний ресурс – не менее 100 000 часов (25 000 циклов).
- средняя наработка на отказ – не менее 12 000 часов (3 000 циклов).

1.6 Допустимый уровень шума, создаваемый клапаном при нормативной эксплуатации, соответствует ГОСТ 12.1.003 и не превышает 85 дБ.

1.7 Сейсмостойкость – 9 баллов по MSK-64.

2. Требования безопасности

2.1 Требования безопасности клапанов соответствуют ГОСТ Р 53672, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013.

3. Гарантии изготовителя

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых клапанов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода клапана в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки с завода - изготовителя.

Гарантийная наработка не менее 12 000 часов (3 000 циклов).

3.3 Истечение гарантийного срока эксплуатации, либо завершение эксплуатации в пределах гарантийной наработки означает прекращение всех гарантийных обязательств изготовителя.

4 Описание и работа

4.1 Устройство изделия

Конструкция клапанов приведена на рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Клапан регулирующий состоит из следующих основных деталей и узлов (см. рисунок 1):

- корпуса 6, через который проходит рабочая среда;
- узла затвора, обеспечивающего регулирование, заданную пропускную способность и пропускную характеристику, состоящего из седел 7 и 9

(для $DN \leq 50$) и плунжера 8 пробочного или тарельчатого типа;

- сальника, состоящего из втулки 18, фланца 19, шпилек 25, гаек 26 и набивок в двух исполнениях :

- а) колец 27 (из материала «Графлекс») и кольца 31;
- б) колец 32 (из материала ФУМ-В), кольца 31 и кольца 36;
- крышек 1 и 15 с втулками 5 и 10;
- прокладок 4 и 11;
- штока 16;
- гайка 17;
- исполнительного механизма 24 (МИМ или ЭИМ), обеспечивающего перемещение плунжера.

Клапаны поставляются собранными как по схеме «НО» - normally open, нормально открытые,

так по схеме «НЗ» - normally closed, нормально закрытые.

4.2 Работа изделия

Управление клапаном исполнения «НО» осуществляется с помощью МИМ, на мембрану которого (непосредственно от питающей сети или через позиционер) подается командное давление воздуха. До подачи командного давления воздуха плунжер 8 (см. рисунок 1) находится в верхнем положении, при этом проходное сечение затвора клапана полностью открыто.

При подаче командного давления воздуха усилие, развиваемое мемброй, передается на шток 16, ввернутый во втулку 22 МИМ и соединенный штифтом 14 с плунжером 8, который перемещается вниз и изменяет проходное сечение затвора клапана, чем и достигается регулирование параметров рабочей среды.

Дальнейшее повышение командного давления воздуха приводит к посадке плунжера 8 на седла 7 и 9, в результате чего происходит перекрытие потока рабочей среды. Плунжер

совершает полный ход при изменении командного давления воздуха в пределах от $0,02\pm0,005$ до $0,1\pm0,005$ МПа (от $0,2\pm0,05$ до $1\pm0,05$ кгс/см 2). При уменьшении командного давления воздуха в МИМ плунжер 8 перемещается вверх и полностью открывает проходное сечение затвора клапана при давлении в МИМ, равном $0,02\pm0,005$ МПа ($0,2\pm0,05$ кгс/см 2).

До подачи командного давления воздуха в МИМ клапана исполнения «НЗ» плунжер 8 находится в верхнем положении и закрывает проходное сечение затвора. При повышении давления в МИМ от $0,02\pm0,005$ до $0,1\pm0,005$ МПа (от $0,2\pm0,05$ до $1\pm0,05$ кгс/см 2) плунжер совершает полный ход и полностью открывает проходное сечение затвора.

При управлении клапаном с помощью ручного дублера перемещение плунжера и вместе с тем изменение проходного сечения осуществляется вращением маховика по часовой стрелке (плунжер перемещается вниз) или против часовой стрелки (плунжер перемещается вверх).

4.3 Подготовка к использованию

При установке клапана на трубопровод необходимо, чтобы фланцы трубопровода не имели перекосов.

Для подвески, при монтаже или других работах следует использовать проушины на крышке клапана.

Установку клапана на трубопроводе следует производить так, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе клапана.

Рекомендуется устанавливать клапан на трубопровод, имеющий прямые участки до клапана длиной не менее 15DN и после клапана длиной не менее 20DN от магистральных патрубков клапана.

Для удобства обслуживания должен быть обеспечен доступ к клапану.

При монтаже запрещается:

- применять ключи с удлиненными рукоятками;
- устранять перекосы за счет натяжения (деформации) фланцев клапана.

4.4 Разборка и сборка

При разборке и сборке клапана выполняйте указания мер безопасности, изложенные в РЭ, а также предохраняйте уплотнительные, резьбовые и направляющие поверхности от повреждения.

Разборку и сборку клапана производите для устранения неисправностей, возникших при эксплуатации.

Полную разборку клапана исполнения «НО» производите в следующей последовательности (см. рисунок 1):

- отсоедините трубы, подводящие воздух к МИМ и позиционеру;
- ослабьте затяжку гаек 26;
- отверните гайку 20, выверните шток 16 из втулки 22, снимите указатель 23 и гайку 20;
- отверните гайку 17 и снимите МИМ;
- отверните гайки 26, снимите фланец 19, выверните шпильки 25;
- отверните гайки 13, снимите крышку 15, выверните шпильки 12;
- извлеките втулку 18:
- разберите сальник в верхней крышке следующим образом:
 - а) сальник с набивкой из материала **«Графлекс»**: извлеките кольца 27 и кольцо 31;
 - б) сальник с набивкой из материала **ФУМ-В**: извлеките кольцо 36, кольца 32 и кольцо 31;
- извлеките из корпуса 6 плунжер 8 со штоком 16;
- извлеките из корпуса прокладку 11;
- отверните гайки 3, снимите крышку 1, выверните шпильки 2;
- извлеките из корпуса 6 прокладку 4;
- выбейте штифт 14 и выверните шток 16 из плунжера 8;

- выверните (при необходимости) седла 7 и 9 из корпуса 6 (для DN ≤50);

Полную разборку клапана исполнения «НЗ» производите в следующей последовательности:

- отсоедините трубы, подводящие воздух к МИМ и позиционеру;

- ослабьте затяжку гаек 26;

- отверните гайку 20, выверните шток 16 из втулки 22, снимите указатель 23, и гайку 20;

- отверните гайку 17 и снимите МИМ;

- отверните гайки 26, снимите фланец 19, выверните шпильки 25;

- отверните гайки 13, снимите крышку 15, выверните шпильки 12,

- извлеките втулку 18;

- разберите сальник в верхней крышке аналогично разборке сальника в клапане исполнения «НО»;

- отверните гайки 3, снимите крышку 1 и выверните шпильки 2;

- извлеките из корпуса 6 плунжер 8 со штоком 16;

- извлеките из корпуса 6 прокладки 4 и 11;

- выбейте штифт 14 и выверните шток 16 из плунжера 8;

- выверните (при необходимости) седла 7 и 9 из корпуса (для DN ≤50).

Сборку клапана производите в следующей последовательности:

- тщательно очистите все детали от загрязнения;

- нанесите смазку на смазываемые места деталей;

- вверните (при необходимости) седла 7 и 9 в корпус 6;

- вверните шток 16 в плунжер 8 и установите штифт 14;

- вставьте плунжер 8 в сборе со штоком 16 в корпус 6;

- вложите в корпус 6 прокладку 4;

- вверните шпильки 2;

- наденьте на шпильки 2 крышку 1 и заверните гайки 3;

- вверните в корпус 6 шпильки 12;

- вложите в корпус 6 прокладку 11;

- наденьте на шпильки 12 крышку 15 и заверните гайки 13;

- соберите сальник в следующей последовательности:

а) сальник с набивкой из материала «Графлекс»: вложите кольцо 31, кольца 27 и втулку 18;

б) сальник с набивкой из материала ФУМ-В: вложите кольцо 31, кольца 32, кольцо 36 и втулку 18;

- вверните шпильки 25 в крышку 15, наденьте на шпильки 25 фланец 19 и наверните гайки 26;

- наверните на шток 16 гайку 20, наденьте указатель 23;

- установите МИМ на крышку 15 и закрепите его гайкой 17;

- вверните шток 16 во втулку 22, установите указатель 23 против деления

«открыто» в клапане исполнения «НО» и против деления «закрыто» в клапане исполнения «НЗ» и затяните гайку 20;

- подсоедините трубы, подводящие воздух к МИМ и позиционеру (при его наличии).

Собранный клапан отрегулируйте на ход и подвергните испытаниям на герметичность прокладочных соединений и сальникового уплотнения, на работоспособность и на герметичность затвора.

Регулирование производите путем изменения глубины наворачивания штока 16 в соединительную втулку 22 МИМ. Пружину МИМ отрегулируйте на начало перемещения плунжера при давлении воздуха в мембранный головке от 0,015 до 0,025 МПа (от 0,15 до 0,25 кгс/см²). Полное перемещение плунжера должно осуществляться при подаче в мембранный головку воздуха давлением от 0,095 до 0,105 МПа (от 0,95 до 1,05 кгс/см²). Регулирование диапазона давления командного воздуха позиционера от 0,02±0,005 до 0,1±0,005 МПа (от

$0,2 \pm 0,05$ до $1 \pm 0,05$ кгс/см²) при совершении полного хода плунжера производите в соответствии с инструкцией по эксплуатации позиционера.

Испытание на **герметичность прокладочных соединений и сальникового уплотнения** проводится подачей воды или воздуха (в зависимости от рабочей среды – жидкой или газообразной) давлением PN в один из патрубков клапана при заглушенном втором. Затвор при испытании должен быть открыт. Пропуск через прокладочные соединения и в сальнике не допускается. Контроль – по технологии, принятой на объекте.

Испытания на **работоспособность** проводятся с подключенным исполнительным механизмом. При подаче управляющего давления в МИМ в перестановочном диапазоне или электрического сигнала в ЭИМ перемещение подвижных деталей должно производиться плавно без рывков и заеданий. Контроль визуальный.

Испытания на работоспособность проводятся десятикратным срабатыванием клапана при помощи привода на величину полного хода плунжера без подачи рабочей среды в клапан.

Перед пуском агрегата (системы) непосредственно после монтажа клапан должен быть открыт, и должна быть произведена тщательная промывка, продувка и просушка системы трубопроводов.

Испытание на **герметичность затвора** производите подачей во входной патрубок воды давлением 0,4 МПа (4 кгс/см²).

Продолжительность выдержки после установления давления должна составлять не менее 3 минут. Затвор клапана должен быть закрыт. Допустимый пропуск не должен превышать значений, указанных в таблице 1.

При испытании клапана исполнения «НО» в МИМ подавайте давление 0,1 МПа (1 кгс/см²). Допускается увеличение давления в МИМ не более чем на 20%. Испытание клапана исполнения «НЗ» производите без подачи давления в МИМ.

Таблица 1 Основные технические данные и характеристики

Диаметр номинальный DN, мм	Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)	Допустимый перепад давления на клапане ΔР, МПа	Полный ход плунжера, мм	Комплектование клапанов исполнительными механизмами в зависимости от климатического исполнения			Условное давление мембранный камеры, МПа (кгс/см ²)
				У	ХЛ		
25	1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63)	2,5	16	МИМ 200-112-143-012	МЭПК-6300/50-30У (М)-II ВТ4-02	МЭП-6300/63-160-II ВТ4	0,25 (2,5)
40			25	МИМ 250-112-153-012			
50		1,6	40	МИМ 400-112-164-012	МЭПК-6300/50-40У (М)-II ВТ4-02		
80			60	МИМ 400-112-174-012	МЭПК-6300/50-60У (М)-II ВТ4-02		
100		1,2	100	МИМ 500-112-185-012	МЭП-6300/63-160-II ВТ4		
150							
200							
250							

Примечания

1. По требованию заказчика МИМ комплектуется дополнительными блоками.

2. Допускается комплектовать клапаны другими исполнительными механизмами, не ухудшающими технические характеристики.

Продолжение таблицы 1

Диаметр номинальный DN, мм	Условная пропускная способность K_{vy} , м ³ /ч				Допускаемый пропуск воды в затворе при испытании на герметичность (при $\Delta P_{исп}=0,4$ МПа), дм ³ /мин, не более. Класс III ГОСТ Р 54808*			
	100%	60%	40%	25%	100%	60%	40%	25%
25	16	10	6,3	4	0,26	0,16	0,10	0,066
40	40	25	16	10	0,66	0,41	0,26	0,16
50	63	40	25	16	1,00	0,66	0,41	0,26
80	160	100	63	40	2,60	1,60	1,00	0,66
100	250	160	100	63	4,10	2,60	1,60	1,00
150	500	400	250	160	8,00	6,50	4,10	2,60
200	1000	630	400	250	16,00	10,00	6,50	4,10
250	1600	1000	630	400	26,5	16,00	10,0	6,50

*Возможно изготовление клапанов по IV классу герметичности

Таблица 2 Габаритные и присоединительные размеры клапанов (размеры в мм) (см. рисунок 1)

Диаметр номинальный DN	Давление номинальное PN, МПа	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	n	d	L ₁	L ₂
25	1,6; 2,5; 4,0	25	33	85	115	4	14	160	242
	6,3			100	135		18	210	328
40	1,6; 2,5; 4,0	38	46	110	145		200	296	
	6,3			165			22	260	388
50	1,6; 2,5	49	58	125	160	8	18	230	326
	4,0	48			135		22	300	440
	6,3	47		175					
80	1,6	78	90	160	195	12	18	310	416
	2,5				170		22	380	420
	4,0			180	215		18		426
	6,3				190		22		530
100	1,6	96	110	200	250	30	18		455
	2,5			190	230		22		471
	4,0				240		26		485
	6,3			250	300		22		590
150	1,6	146	161	280	340	12	22		599
	2,5			240	280		26		621
	4,0				250		33		766
	6,3			280	340				
200	1,6	202	222	295	335	30	22		722
	2,5			310	360		26		756
	4,0			320	375		30		776
	6,3			345	405		33		875
250	1,6	254	278	355	405	39	26		866
	2,5			370	425		30		886
	4,0			385	445				982
	6,3			400	470		39		1016

Таблица 3 Габаритные размеры: H и H₁ (см. рисунки 1, 4, 5)

Диаметр номинальный DN, мм	H, мм, не более			H ₁ , мм, не более	
	Исполнительный механизм				
	МИМ	МЭПК	МЭП		
25	645	950	1160	127	
40	685	930	1140	143	
50	725	968	1190	163	
80	1050	1091	1360	220	
100	1130	1210	1440	265	
150	1255	1335	1565	328	
200	1585	-	1835	435	
250	1760	-	2010	517	


Таблица 4 Масса клапанов

Диаметр номи-нальный DN, мм	Давление номи-нальное PN, МПа	Масса, кг, не более					
		Исполнительный механизм					
		МИМ		МЭПК		МЭП	
25	1,6; 2,5; 4	без ответных фланцев	с ответными фланцами	без ответных фланцев	с ответными фланцами	без ответных фланцев	с ответными фланцами
	6,3	35	41	40	46	80	86
40	1,6; 2,5; 4	38	44	43	49	83	89
	6,3	40	45	41	46	81	86
50	1,6; 2,5; 4	44	54	45	55	85	95
	6,3	62	79	62	80	103	120
80	1,6; 2,5; 4	58	74	58	75	99	115
	6,3	100	113	75	88	117	130
100	1,6; 2,5; 4	107	125	82	100	124	142
	6,3	138	149	110	125	140	160
150	1,6; 2,5; 4	159	180	134	155	144	165
	6,3	250	310	226	286	266	326
200	1,6; 2,5; 4	275	332	250	307	290	350
	6,3	352	400	-	-	340	390
250	1,6; 2,5	500	573	-	-	490	563
	4; 6,3	510	585	-	-	500	600
		610	710	-	-	600	700

Примечание: МИМ без дополнительных блоков.

Таблица 5 Перечень возможных неисправностей


Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Плунжер не совершаet полного хода	Нарушена регулировка хода	Произведите регулирование хода плунжера
Наружена герметичность мест соединения корпуса и крышек	Ослаблена затяжка резьбовых соединений	Подтяните гайки поз.3 и 13
	Повреждены прокладки поз.4 и 11	Замените прокладки
Наружена герметичность сальника	Ослаблена затяжка сальника	Подтяните равномерно, без перекосов сальник, затяжкой гаек поз.26
	Изношена сальниковая набивка	Разберите сальник, добавьте кольца набивки или замените набивку
Перемещение штока затруднено при подаче командного и управляющего давления воздуха	Неисправен подводящий воздухопровод	Проверьте воздуховод и устраните неисправность
	Загрязнились подвижные детали клапана	Снимите клапан (при необходимости), разберите, прочистите, промойте, смажьте подвижные части (не соприкасающиеся с рабочей средой), соберите клапан
	Сильно затянут сальник	Ослабьте затяжку гаек поз.26, произведите несколько циклов «открыто-закрыто»




1-крышка, 2-шпилька, 3- гайка, 4-прокладка, 5-втулка, 6-корпус, 7-седло, 8-плунжер,
9-седло, 10-втулка, 11-прокладка, 12-шпилька, 13-гайка, 14-штифт, 15-крышка, 16-шток
17-гайка, 18-втулка сальника, 19-фланец, 20-гайка, 22-втулка МИМ, 23-указатель,
24-МИМ, 25-шпилька, 26-гайка, 27-кольцо, 31-кольцо, 32-кольцо, 36-кольцо

Рисунок 1 – Клапан регулирующий исполнения НО с МИМ,
сальниковая набивка из материала «Графлекс»

Б



*Рисунок 2 – Сальниковая набивка из материала ФУМ-В
(остальное – см. рисунок 1)*



*Рисунок 3 – Клапан регулирующий исполнения Н3 с МИМ
(остальное – см. рисунок 1)*




Рисунок 4 – Клапан регулирующий с МЭП




Рисунок 5 – Клапан регулирующий с МЭПК




Рисунок 6 – Клапан регулирующий с РП

Таблица 6 Основные технические данные и характеристики клапанов регулирующих

Обозначение конструкторского документа	Условное обозначение ("табличная фигура") для исполнения		Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Давление номинальное PN, МПа	Тип привода	Материал		Условная пропускная способность, %	
	нормально открытое НО	нормально закрытое НЗ				корпуса	салниковый набивки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КРД65235-025...250	25с 48нж М2	25с 50нж М2	У1, Т1 ХЛ	1,6	25Л 12Х18Н9ГЛ	ФУМ "Графлекс"	ФУМ "Графлекс"	Л Р Т Л Р Т Л Р Т Л Р Т Л Р Т Л Р Т Л Р Т Л Р Т Л Р Т Л Р Т	100
-01	25с 48нж1 М2	25с 50нж1 М2							60
-02	25с 48нж2 М2	25с 50нж2 М2							40
-03	25с 48нж3 М2	25с 50нж3 М2							25
-04	25с 48нж4 М2	25с 50нж4 М2							100
-05	25с 48нж5 М2	25с 50нж5 М2							60
-06	25с 48нж6 М2	25с 50нж6 М2							40
-07	25с 48нж7 М2	25с 50нж7 М2							25
-08	25с 48нж8 М2	25с 50нж8 М2							100
-09	25с 48нж9 М2	25с 50нж9 М2							100
-10	25с 48нж10 М2	25с 50нж10 М2							60
-11	25с 48нж11 М2	25с 50нж11 М2							40
-12	25с 48нж12 М2	25с 50нж12 М2							25
-13	25с 48нж13 М2	25с 50нж13 М2							100
-14	25с 48нж14 М2	25с 50нж14 М2							60
-15	25с 48нж15 М2	25с 50нж15 М2							40
-16	25с 48нж16 М2	25с 50нж16 М2							25
-17	25с 48нж17 М2	25с 50нж17 М2							100
-18	25нж 48нж18 М2	25нж50нж18 М2							100
-19	25нж 48нж19 М2	25нж50нж19 М2							60
-20	25нж 48нж20 М2	25нж50нж20 М2							40
-21	25нж 48нж21 М2	25нж50нж21 М2							25
-22	25нж 48нж22 М2	25нж50нж22 М2							100
-23	25нж 48нж23 М2	25нж50нж23 М2							60
-24	25нж 48нж24 М2	25нж50нж24 М2							40
-25	25нж 48нж25 М2	25нж50нж25 М2							25
-26	25нж 48нж26 М2	25нж50нж26 М2							100
-27	25нж 48нж27 М2	25нж50нж27 М2							100
-28	25нж 48нж28 М2	25нж50нж28 М2							60
-29	25нж 48нж29 М2	25нж50нж29 М2							40
-30	25нж 48нж30 М2	25нж50нж30 М2							25
-31	25нж 48нж31 М2	25нж50нж31 М2							100
-32	25нж 48нж32 М2	25нж50нж32 М2							60
-33	25нж 48нж33 М2	25нж50нж33 М2							40
-34	25нж 48нж34 М2	25нж50нж34 М2							25
-35	25нж 48нж35 М2	25нж50нж35 М2							100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-36	25нж48нж36 М2	25нж50нж36 М2	У1, Т1, ХЛ1 1,6	МИМ ЭИМ	12Х18Н12М3ТЛ 25Л	ФУМ "Графлекс"	Л	100	
-37	25нж48нж37 М2	25нж50нж37 М2						60	
-38	25нж48нж38 М2	25нж50нж38 М2						40	
-39	25нж48нж39 М2	25нж50нж39 М2						25	
-40	25нж48нж40 М2	25нж50нж40 М2					Р	100	
-41	25нж48нж41 М2	25нж50нж41 М2						60	
-42	25нж48нж42 М2	25нж50нж42 М2						40	
-43	25нж48нж43 М2	25нж50нж43 М2						25	
-44	25нж48нж44 М2	25нж50нж44 М2					Т	100	
-45	25нж48нж45 М2	25нж50нж45 М2						100	
-46	25нж48нж46 М2	25нж50нж46 М2						60	
-47	25нж48нж47 М2	25нж50нж47 М2						40	
-48	25нж48нж48 М2	25нж50нж48 М2						25	
-49	25нж48нж49 М2	25нж50нж49 М2					Р	100	
-50	25нж48нж50 М2	25нж50нж50 М2						60	
-51	25нж48нж51 М2	25нж50нж51 М2						40	
-52	25нж48нж52 М2	25нж50нж52 М2						25	
-53	25нж48нж53 М2	25нж50нж53 М2					Т	100	
-54	25с948нж М2							100	
-55	25с948нж1 М2							60	
-56	25с948нж2 М2							40	
-57	25с948нж3 М2							25	
-58	25с948нж4 М2						Р	100	
-59	25с948нж5 М2							60	
-60	25с948нж6 М2							40	
-61	25с948нж7 М2							25	
-62	25с948нж8 М2						Т	100	
-63	25с948нж9 М2							100	
-64	25с948нж10 М2							60	
-65	25с948нж11 М2							40	
-66	25с948нж12 М2							25	
-67	25с948нж13 М2						Р	100	
-68	25с948нж14 М2							60	
-69	25с948нж15 М2							40	
-70	25с948нж16 М2							25	
-71	25с948нж17 М2						Т	100	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-72	25нж948нж18 М2							Л	100
-73	25нж948нж19 М2								60
-74	25нж948нж20 М2								40
-75	25нж948нж21 М2								25
-76	25нж948нж22 М2							Р	100
-77	25нж948нж23 М2								60
-78	25нж948нж24 М2								40
-79	25нж948нж25 М2								25
-80	25нж948нж26 М2							Т	100
-81	25нж948нж27 М2							Л	100
-82	25нж948нж28 М2								60
-83	25нж948нж29 М2								40
-84	25нж948нж30 М2								25
-85	25нж948нж31 М2							Р	100
-86	25нж948нж32 М2								60
-87	25нж948нж33 М2								40
-88	25нж948нж34 М2								25
-89	25нж948нж35 М2							Т	100
-90	25нж948нж36 М2							Л	100
-91	25нж948нж37 М2								60
-92	25нж948нж38 М2								40
-93	25нж948нж39 М2								25
-94	25нж948нж40 М2							Р	100
-95	25нж948нж41 М2								60
-96	25нж948нж42 М2								40
-97	25нж948нж43 М2								25
-98	25нж948нж44 М2							Т	100
-99	25нж948нж45 М2							Л	100
-100	25нж948нж46 М2								60
-101	25нж948нж47 М2								40
-102	25нж948нж48 М2								25
-103	25нж948нж49 М2							Р	100
-104	25нж948нж50 М2								60
-105	25нж948нж51 М2								40
-106	25нж948нж52 М2								25
-107	25нж948нж53 М2							Т	100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-108	25с 48нж М3	25с 50нж М3	У1,Т1 ХЛ1	2,5	МИМ	25Л	"Графлекс"	Л	100
-109	25с 48нж1 М3	25с 50нж1 М3							60
-110	25с 48нж2 М3	25с 50нж2 М3							40
-111	25с 48нж3 М3	25с 50нж3 М3							25
-112	25с 48нж4 М3	25с 50нж4 М3						Р	100
-113	25с 48нж5 М3	25с 50нж5 М3							60
-114	25с 48нж6 М3	25с 50нж6 М3							40
-115	25с 48нж7 М3	25с 50нж7 М3							25
-116	25с 48нж8 М3	25с 50нж8 М3						Т	100
-117	25с 48нж9 М3	25с 50нж9 М3							100
-118	25с 48нж10 М3	25с 50нж10 М3						Л	60
-119	25с 48нж11 М3	25с 50нж11 М3							40
-120	25с 48нж12 М3	25с 50нж12 М3							25
-121	25с 48нж13 М3	25с 50нж13 М3						Р	100
-122	25с 48нж14 М3	25с 50нж14 М3							60
-123	25с 48нж15 М3	25с 50нж15 М3							40
-124	25с 48нж16 М3	25с 50нж16 М3							25
-125	25с 48нж17 М3	25с 50нж17 М3						Т	100
-126	25нж 48нж18 М3	25нж50нж18 М3							100
-127	25нж 48нж19 М3	25нж50нж19 М3						Л	60
-128	25нж 48нж20 М3	25нж50нж20 М3							40
-129	25нж 48нж21 М3	25нж50нж21 М3							25
-130	25нж 48нж22 М3	25нж50нж22 М3						Р	100
-131	25нж 48нж23 М3	25нж50нж23 М3							60
-132	25нж 48нж24 М3	25нж50нж24 М3							40
-133	25нж 48нж25 М3	25нж50нж25 М3							25
-134	25нж 48нж26 М3	25нж50нж26 М3						Т	100
-135	25нж 48нж27 М3	25нж50нж27 М3							100
-136	25нж 48нж28 М3	25нж50нж28 М3						Л	60
-137	25нж 48нж29 М3	25нж50нж29 М3							40
-138	25нж 48нж30 М3	25нж50нж30 М3							25
-139	25нж 48нж31 М3	25нж50нж31 М3						Р	100
-140	25нж 48нж32 М3	25нж50нж32 М3							60
-141	25нж 48нж33 М3	25нж50нж33 М3							40
-142	25нж 48нж34 М3	25нж50нж34 М3							25
-143	25нж 48нж35 М3	25нж50нж35 М3						Т	100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-144	25нж48нж36 М3	25нж50нж36 М3						Л	100
-145	25нж48нж37 М3	25нж50нж37 М3							60
-146	25нж48нж38 М3	25нж50нж38 М3							40
-147	25нж48нж39 М3	25нж50нж39 М3							25
-148	25нж48нж40 М3	25нж50нж40 М3					Р		100
-149	25нж48нж41 М3	25нж50нж41 М3							60
-150	25нж48нж42 М3	25нж50нж42 М3							40
-151	25нж48нж43 М3	25нж50нж43 М3							25
-152	25нж48нж44 М3	25нж50нж44 М3					Т		100
-153	25нж48нж45 М3	25нж50нж45 М3						Л	100
-154	25нж48нж46 М3	25нж50нж46 М3							60
-155	25нж48нж47 М3	25нж50нж47 М3							40
-156	25нж48нж48 М3	25нж50нж48 М3							25
-157	25нж48нж49 М3	25нж50нж49 М3					Р		100
-158	25нж48нж50 М3	25нж50нж50 М3							60
-159	25нж48нж51 М3	25нж50нж51 М3							40
-160	25нж48нж52 М3	25нж50нж52 М3							25
-161	25нж48нж53 М3	25нж50нж53 М3					Т		100
-162	25с948нж М3								
-163	25с948нж1 М3							Л	100
-164	25с948нж2 М3								60
-165	25с948нж3 М3								40
-166	25с948нж4 М3							Л	25
-167	25с948нж5 М3						Р		100
-168	25с948нж6 М3								60
-169	25с948нж7 М3								40
-170	25с948нж8 М3						Т		25
-171	25с948нж9 М3							Л	100
-172	25с948нж10 М3								60
-173	25с948нж11 М3								40
-174	25с948нж12 М3								25
-175	25с948нж13 М3						Р		100
-176	25с948нж14 М3								60
-177	25с948нж15 М3								40
-178	25с948нж16 М3								25
-179	25с948нж17 М3						Т		100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-180	25нж948нж18 М3								100
-181	25нж948нж19 М3							Л	60
-182	25нж948нж20 М3								40
-183	25нж948нж21 М3								25
-184	25нж948нж22 М3							P	100
-185	25нж948нж23 М3								60
-186	25нж948нж24 М3								40
-187	25нж948нж25 М3								25
-188	25нж948нж26 М3							T	100
-189	25нж948нж27 М3							L	100
-190	25нж948нж28 М3								60
-191	25нж948нж29 М3								40
-192	25нж948нж30 М3								25
-193	25нж948нж31 М3							P	100
-194	25нж948нж32 М3								60
-195	25нж948нж33 М3								40
-196	25нж948нж34 М3								25
-197	25нж948нж35 М3							T	100
-198	25нж948нж36 М3							L	100
-199	25нж948нж37 М3								60
-200	25нж948нж38 М3								40
-201	25нж948нж39 М3								25
-202	25нж948нж40 М3							P	100
-203	25нж948нж41 М3								60
-204	25нж948нж42 М3								40
-205	25нж948нж43 М3								25
-206	25нж948нж44 М3							T	100
-207	25нж948нж45 М3							L	100
-208	25нж948нж46 М3								60
-209	25нж948нж47 М3								40
-210	25нж948нж48 М3								25
-211	25нж948нж49 М3							P	100
-212	25нж948нж50 М3								60
-213	25нж948нж51 М3								40
-214	25нж948нж52 М3								25
-215	25нж948нж53 М3							T	100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-216	25с 48нж М4	25с 50нж М4							100
-217	25с 48нж1 М4	25с 50нж1 М4							60
-218	25с 48нж2 М4	25с 50нж2 М4							40
-219	25с 48нж3 М4	25с 50нж3 М4							25
-220	25с 48нж4 М4	25с 50нж4 М4							100
-221	25с 48нж5 М4	25с 50нж5 М4							60
-222	25с 48нж6 М4	25с 50нж6 М4							40
-223	25с 48нж7 М4	25с 50нж7 М4							25
-224	25с 48нж8 М4	25с 50нж8 М4							100
-225	25с 48нж9 М4	25с 50нж9 М4							100
-226	25с 48нж10 М4	25с 50нж10 М4							60
-227	25с 48нж11 М4	25с 50нж11 М4							40
-228	25с 48нж12 М4	25с 50нж12 М4							25
-229	25с 48нж13 М4	25с 50нж13 М4							100
-230	25с 48нж14 М4	25с 50нж14 М4							60
-231	25с 48нж15 М4	25с 50нж15 М4							40
-232	25с 48нж16 М4	25с 50нж16 М4							25
-233	25с 48нж17 М4	25с 50нж17 М4							100
-234	25нж 48нж18 М4	25нж50нж18 М4							100
-235	25нж 48нж19 М4	25нж50нж19 М4							60
-236	25нж 48нж20 М4	25нж50нж20 М4							40
-237	25нж 48нж21 М4	25нж50нж21 М4							25
-238	25нж 48нж22 М4	25нж50нж22 М4							100
-239	25нж 48нж23 М4	25нж50нж23 М4							60
-240	25нж 48нж24 М4	25нж50нж24 М4							40
-241	25нж 48нж25 М4	25нж50нж25 М4							25
-242	25нж 48нж26 М4	25нж50нж26 М4							100
-243	25нж 48нж27 М4	25нж50нж27 М4							100
-244	25нж 48нж28 М4	25нж50нж28 М4							60
-245	25нж 48нж29 М4	25нж50нж29 М4							40
-246	25нж 48нж30 М4	25нж50нж30 М4							25
-247	25нж 48нж31 М4	25нж50нж31 М4							100
-248	25нж 48нж32 М4	25нж50нж32 М4							60
-249	25нж 48нж33 М4	25нж50нж33 М4							40
-250	25нж 48нж34 М4	25нж50нж34 М4							25
-251	25нж 48нж35 М4	25нж50нж35 М4							100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
-252	25нж48нж36 М4	25нж50нж36 М4							100	
-253	25нж48нж37 М4	25нж50нж37 М4							60	
-254	25нж48нж38 М4	25нж50нж38 М4							40	
-255	25нж48нж39 М4	25нж50нж39 М4							25	
-256	25нж48нж40 М4	25нж50нж40 М4							100	
-257	25нж48нж41 М4	25нж50нж41 М4							60	
-258	25нж48нж42 М4	25нж50нж42 М4							40	
-259	25нж48нж43 М4	25нж50нж43 М4							25	
-260	25нж48нж44 М4	25нж50нж44 М4						T	100	
-261	25нж48нж45 М4	25нж50нж45 М4						L	100	
-262	25нж48нж46 М4	25нж50нж46 М4							60	
-263	25нж48нж47 М4	25нж50нж47 М4							40	
-264	25нж48нж48 М4	25нж50нж48 М4							25	
-265	25нж48нж49 М4	25нж50нж49 М4						P	100	
-266	25нж48нж50 М4	25нж50нж50 М4							60	
-267	25нж48нж51 М4	25нж50нж51 М4							40	
-268	25нж48нж52 М4	25нж50нж52 М4							25	
-269	25нж48нж53 М4	25нж50нж53 М4	У1, Т1, ХЛ1	4,0	МИМ	12×18Н12М3ТЛ	ФУМ		T	100
-270	25с948нж М4							L	100	
-271	25с948нж1 М4								60	
-272	25с948нж2 М4								40	
-273	25с948нж3 М4								25	
-274	25с948нж4 М4							P	100	
-275	25с948нж5 М4								60	
-276	25с948нж6 М4								40	
-277	25с948нж7 М4								25	
-278	25с948нж8 М4							T	100	
-279	25с948нж9 М4							L	100	
-280	25с948нж10 М4								60	
-281	25с948нж11 М4								40	
-282	25с948нж12 М4								25	
-283	25с948нж13 М4							P	100	
-284	25с948нж14 М4								60	
-285	25с948нж15 М4								40	
-286	25с948нж16 М4								25	
-287	25с948нж17 М4							T	100	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-288	25нж948нж18 М4							Л	100
-289	25нж948нж19 М4								60
-290	25нж948нж20 М4								40
-291	25нж948нж21 М4								25
-292	25нж948нж22 М4						Р		100
-293	25нж948нж23 М4								60
-294	25нж948нж24 М4								40
-295	25нж948нж25 М4								25
-296	25нж948нж26 М4						Т		100
-297	25нж948нж27 М4						Л		100
-298	25нж948нж28 М4								60
-309	25нж948нж29 М4								40
-300	25нж948нж30 М4								25
-301	25нж948нж31 М4						Р		100
-302	25нж948нж32 М4								60
-303	25нж948нж33 М4								40
-304	25нж948нж34 М4								25
-305	25нж948нж35 М4		У1, Т1, ХЛ1	4,0			Т		100
-306	25нж948нж36 М4						Л		100
-307	25нж948нж37 М4								60
-308	25нж948нж38 М4								40
-319	25нж948нж39 М4								25
-310	25нж948нж40 М4						Р		100
-311	25нж948нж41 М4								60
-312	25нж948нж42 М4								40
-313	25нж948нж43 М4								25
-314	25нж948нж44 М4						Т		100
-315	25нж948нж45 М4						Л		100
-316	25нж948нж46 М4								60
-317	25нж948нж47 М4								40
-318	25нж948нж48 М4								25
-329	25нж948нж49 М4						Р		100
-320	25нж948нж50 М4								60
-321	25нж948нж51 М4								40
-322	25нж948нж52 М4								25
-323	25нж948нж53 М4						Т		100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-324	25с 48нж M1	25с 50нж M1	У1, Т1, ХЛ1	6,3	МММ	25Л	ФУМ "Графлекс"	Л	100
-325	25с 48нж1 M1	25с 50нж1 M1							60
-326	25с 48нж2 M1	25с 50нж2 M1							40
-327	25с 48нж3 M1	25с 50нж3 M1							25
-328	25с 48нж4 M1	25с 50нж4 M1						Р	100
-329	25с 48нж5 M1	25с 50нж5 M1							60
-330	25с 48нж6 M1	25с 50нж6 M1							40
-331	25с 48нж7 M1	25с 50нж7 M1							25
-332	25с 48нж8 M1	25с 50нж8 M1						Т	100
-333	25с 48нж9 M1	25с 50нж9 M1							100
-334	25с 48нж10 M1	25с 50нж10 M1						Л	60
-335	25с 48нж11 M1	25с 50нж11 M1							40
-336	25с 48нж12 M1	25с 50нж12 M1							25
-337	25с 48нж13 M1	25с 50нж13 M1						Р	100
-338	25с 48нж14 M1	25с 50нж14 M1							60
-339	25с 48нж15 M1	25с 50нж15 M1							40
-340	25с 48нж16 M1	25с 50нж16 M1							25
-341	25с 48нж17 M1	25с 50нж17 M1						Т	100
-342	25нж 48нж18 M1	25нж50нж18 M1							100
-343	25нж 48нж19 M1	25нж50нж19 M1						Л	60
-344	25нж 48нж20 M1	25нж50нж20 M1							40
-345	25нж 48нж21 M1	25нж50нж21 M1							25
-346	25нж 48нж22 M1	25нж50нж22 M1						Р	100
-347	25нж 48нж23 M1	25нж50нж23 M1							60
-348	25нж 48нж24 M1	25нж50нж24 M1							40
-349	25нж 48нж25 M1	25нж50нж25 M1							25
-350	25нж 48нж26 M1	25нж50нж26 M1						Т	100
-351	25нж 48нж27 M1	25нж50нж27 M1							100
-352	25нж 48нж28 M1	25нж50нж28 M1						Л	60
-353	25нж 48нж29 M1	25нж50нж29 M1							40
-354	25нж 48нж30 M1	25нж50нж30 M1							25
-355	25нж 48нж31 M1	25нж50нж31 M1						Р	100
-356	25нж 48нж32 M1	25нж50нж32 M1							60
-357	25нж 48нж33 M1	25нж50нж33 M1							40
-358	25нж 48нж34 M1	25нж50нж34 M1							25
-359	25нж 48нж35 M1	25нж50нж35 M1						Т	100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-360	25нж48нж36 М1	25нж50нж36 М1						Л	100
-361	25нж48нж37 М1	25нж50нж37 М1							60
-362	25нж48нж38 М1	25нж50нж38 М1							40
-363	25нж48нж39 М1	25нж50нж39 М1							25
-364	25нж48нж40 М1	25нж50нж40 М1					Р		100
-365	25нж48нж41 М1	25нж50нж41 М1							60
-366	25нж48нж42 М1	25нж50нж42 М1							40
-367	25нж48нж43 М1	25нж50нж43 М1							25
-368	25нж48нж44 М1	25нж50нж44 М1					Т		100
-369	25нж48нж45 М1	25нж50нж45 М1					Л		100
-370	25нж48нж46 М1	25нж50нж46 М1							60
-371	25нж48нж47 М1	25нж50нж47 М1							40
-372	25нж48нж48 М1	25нж50нж48 М1							25
-373	25нж48нж49 М1	25нж50нж49 М1					Р		100
-374	25нж48нж50 М1	25нж50нж50 М1							60
-375	25нж48нж51 М1	25нж50нж51 М1							40
-376	25нж48нж52 М1	25нж50нж52 М1							25
-377	25нж48нж53 М1	25нж50нж53 М1	У1, Т1, ХЛ1	6,3	МИМ	12Х18Н12М3Л	ФУМ	Т	100
-378	25с948нж М1							Л	100
-379	25с948нж1 М1								60
-380	25с948нж2 М1								40
-381	25с948нж3 М1								25
-382	25с948нж4 М1						Р		100
-383	25с948нж5 М1								60
-384	25с948нж6 М1								40
-385	25с948нж7 М1								25
-386	25с948нж8 М1						Т		100
-387	25с948нж9 М1						Л		100
-388	25с948нж10 М1								60
-389	25с948нж11 М1								40
-390	25с948нж12 М1								25
-391	25с948нж13 М1						Р		100
-392	25с948нж14 М1								60
-393	25с948нж15 М1								40
-394	25с948нж16 М1								25
-395	25с948нж17 М1							Т	100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-396	25нж948нж18 М1							Л	100
-397	25нж948нж19 М1							Л	60
-398	25нж948нж20 М1							Л	40
-399	25нж948нж21 М1							Л	25
-400	25нж948нж22 М1							Р	100
-401	25нж948нж23 М1							Р	60
-402	25нж948нж24 М1							Р	40
-403	25нж948нж25 М1							Р	25
-404	25нж948нж26 М1							Т	100
-405	25нж948нж27 М1							Л	100
-406	25нж948нж28 М1							Л	60
-407	25нж948нж29 М1							Л	40
-408	25нж948нж30 М1							Л	25
-409	25нж948нж31 М1							Р	100
-410	25нж948нж32 М1							Р	60
-411	25нж948нж33 М1							Р	40
-412	25нж948нж34 М1							Р	25
-413	25нж948нж35 М1		У1, Т1, ХЛ1	6,3	ЭИМ	12Х18Н9ТЛ	"Графлекс"	Т	100
-414	25нж948нж36 М1							Л	100
-415	25нж948нж37 М1							Л	60
-416	25нж948нж38 М1							Л	40
-417	25нж948нж39 М1							Л	25
-418	25нж948нж40 М1							Р	100
-419	25нж948нж41 М1							Р	60
-420	25нж948нж42 М1							Р	40
-421	25нж948нж43 М1							Р	25
-422	25нж948нж44 М1							Т	100
-423	25нж948нж45 М1							Л	100
-424	25нж948нж46 М1							Л	60
-425	25нж948нж47 М1							Л	40
-426	25нж948нж48 М1							Л	25
-427	25нж948нж49 М1							Р	100
-428	25нж948нж50 М1							Р	60
-429	25нж948нж51 М1							Р	40
-430	25нж948нж52 М1							Р	25
-431	25нж948нж53 М1							Т	100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-432	25лс948нж М5								100
-433	25лс948нж1 М5							Л	60
-434	25лс948нж2 М5								40
-435	25лс948нж3 М5								25
-436	25лс948нж4 М5							P	100
-437	25лс948нж5 М5								60
-438	25лс948нж6 М5								40
-439	25лс948нж7 М5								25
-440	25лс948нж8 М5							T	100
-441	25лс948нж9 М5							L	100
-442	25лс948нж10 М5								60
-443	25лс948нж11 М5								40
-444	25лс948нж12 М5								25
-445	25лс948нж13 М5							P	100
-446	25лс948нж14 М5								60
-447	25лс948нж15 М5								40
-448	25лс948нж16 М5								25
-449	25лс948нж17 М5							T	100
-450	25нж948нж18 М5							L	100
-451	25нж948нж19 М5								60
-452	25нж948нж20 М5								40
-453	25нж948нж21 М5								25
-454	25нж948нж22 М5							P	100
-455	25нж948нж23 М5								60
-456	25нж948нж24 М5								40
-457	25нж948нж25 М5								25
-458	25нж948нж26 М5							T	100
-459	25нж948нж27 М5							L	100
-460	25нж948нж28 М5								60
-461	25нж948нж29 М5								40
-462	25нж948нж30 М5								25
-463	25нж948нж31 М5							P	100
-464	25нж948нж32 М5								60
-465	25нж948нж33 М5								40
-466	25нж948нж34 М5								25
-467	25нж948нж35 М5							T	100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-468	25нж948нж36 М5							Л	100
-469	25нж948нж37 М5							Л	60
-470	25нж948нж38 М5							Л	40
-471	25нж948нж39 М5							Л	25
-472	25нж948нж40 М5							Р	100
-473	25нж948нж41 М5							Р	60
-474	25нж948нж42 М5							Р	40
-475	25нж948нж43 М5							Р	25
-476	25нж948нж44 М5							Т	100
-477	25нж948нж45 М5							Л	100
-478	25нж948нж46 М5							Л	60
-479	25нж948нж47 М5							Л	40
-480	25нж948нж48 М5							Л	25
-481	25нж948нж49 М5							Р	100
-482	25нж948нж50 М5							Р	60
-483	25нж948нж51 М5							Р	40
-484	25нж948нж52 М5							Р	25
-485	25нж948нж53 М5							Т	100
-486	25лс948нж М6							Л	100
-487	25лс948нж1 М6							Л	60
-488	25лс948нж2 М6							Л	40
-489	25лс948нж3 М6							Л	25
-490	25лс948нж4 М6							Р	100
-491	25лс948нж5 М6							Р	60
-492	25лс948нж6 М6							Р	40
-493	25лс948нж7 М6							Р	25
-494	25лс948нж8 М6							Т	100
-495	25лс948нж9 М6							Л	100
-496	25лс948нж10 М6							Л	60
-497	25лс948нж11 М6							Л	40
-498	25лс948нж12 М6							Л	25
-499	25лс948нж13 М6							Р	100
-500	25лс948нж14 М6							Р	60
-501	25лс948нж15 М6							Р	40
-502	25лс948нж16 М6							Р	25
-503	25лс948нж17 М6							Т	100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-504	25нж948нж18 М6							Л	100
-505	25нж948нж19 М6								60
-506	25нж948нж20 М6								40
-507	25нж948нж21 М6								25
-508	25нж948нж22 М6						P		100
-509	25нж948нж23 М6								60
-510	25нж948нж24 М6								40
-511	25нж948нж25 М6								25
-512	25нж948нж26 М6						T		100
-513	25нж948нж27 М6						L		100
-514	25нж948нж28 М6								60
-515	25нж948нж29 М6								40
-516	25нж948нж30 М6								25
-517	25нж948нж31 М6						P		100
-518	25нж948нж32 М6								60
-519	25нж948нж33 М6								40
-520	25нж948нж34 М6								25
-521	25нж948нж35 М6						T		100
-522	25нж948нж36 М6						L		100
-523	25нж948нж37 М6								60
-524	25нж948нж38 М6								40
-525	25нж948нж39 М6								25
-526	25нж948нж40 М6						P		100
-527	25нж948нж41 М6								60
-528	25нж948нж42 М6								40
-529	25нж948нж43 М6								25
-530	25нж948нж44 М6						T		100
-531	25нж948нж45 М6						L		100
-532	25нж948нж46 М6								60
-533	25нж948нж47 М6								40
-534	25нж948нж48 М6								25
-535	25нж948нж49 М6						P		100
-536	25нж948нж50 М6								60
-537	25нж948нж51 М6								40
-538	25нж948нж52 М6								25
-539	25нж948нж53 М6						T		100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-540	25лс948нж М7							Л	100
-541	25лс948нж1 М7							Л	60
-542	25лс948нж2 М7							Л	40
-543	25лс948нж3 М7							Л	25
-544	25лс948нж4 М7						Р	100	
-545	25лс948нж5 М7						Р	60	
-546	25лс948нж6 М7						Р	40	
-547	25лс948нж7 М7						Р	25	
-548	25лс948нж8 М7						Т	100	
-549	25лс948нж9 М7						Л	100	
-550	25лс948нж10 М7						Л	60	
-551	25лс948нж11 М7						Л	40	
-552	25лс948нж12 М7						Л	25	
-553	25лс948нж13 М7						Р	100	
-554	25лс948нж14 М7						Р	60	
-555	25лс948нж15 М7						Р	40	
-556	25лс948нж16 М7						Р	25	
-557	25лс948нж17 М7		У1 ХЛ1	4,0	ЭИМ	20ПУЛ	"Графлекс"	Т	100
-558	25нж948нж18 М7							Л	100
-559	25нж948нж19 М7							Л	60
-560	25нж948нж20 М7							Л	40
-561	25нж948нж21 М7							Л	25
-562	25нж948нж22 М7						Р	100	
-563	25нж948нж23 М7						Р	60	
-564	25нж948нж24 М7						Р	40	
-565	25нж948нж25 М7						Р	25	
-566	25нж948нж26 М7						Т	100	
-567	25нж948нж27 М7						Л	100	
-568	25нж948нж28 М7						Л	60	
-569	25нж948нж29 М7						Л	40	
-570	25нж948нж30 М7						Л	25	
-571	25нж948нж31 М7						Р	100	
-572	25нж948нж32 М7						Р	60	
-573	25нж948нж33 М7						Р	40	
-574	25нж948нж34 М7						Р	25	
-575	25нж948нж35 М7						Т	100	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-576	25нж948нж36 М7							Л	100
-577	25нж948нж37 М7							Л	60
-578	25нж948нж38 М7							Л	40
-579	25нж948нж39 М7							Л	25
-580	25нж948нж40 М7						Р	100	
-581	25нж948нж41 М7						Р	60	
-582	25нж948нж42 М7						Р	40	
-583	25нж948нж43 М7						Р	25	
-584	25нж948нж44 М7						Т	100	
-585	25нж948нж45 М7						Л	100	
-586	25нж948нж46 М7						Л	60	
-587	25нж948нж47 М7						Л	40	
-588	25нж948нж48 М7						Л	25	
-589	25нж948нж49 М7						Р	100	
-590	25нж948нж50 М7						Р	60	
-591	25нж948нж51 М7						Р	40	
-592	25нж948нж52 М7						Р	25	
-593	25нж948нж53 М7						Т	100	
-594	25лс948нж M8						Л	100	
-595	25лс948нж1 M8						Л	60	
-596	25лс948нж2 M8						Л	40	
-597	25лс948нж3 M8						Л	25	
-598	25лс948нж4 M8						Р	100	
-599	25лс948нж5 M8						Р	60	
-600	25лс948нж6 M8						Р	40	
-601	25лс948нж7 M8						Р	25	
-602	25лс948нж8 M8						Т	100	
-603	25лс948нж9 M8						Л	100	
-604	25лс948нж10 M8						Л	60	
-605	25лс948нж11 M8						Л	40	
-606	25лс948нж12 M8						Л	25	
-607	25лс948нж13 M8						Р	100	
-608	25лс948нж14 M8						Р	60	
-609	25лс948нж15 M8						Р	40	
-610	25лс948нж16 M8						Р	25	
-611	25лс948нж17 M8						Т	100	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-612	25нж948нж18 М8							Л	100
-613	25нж948нж19 М8							Л	60
-614	25нж948нж20 М8							Л	40
-615	25нж948нж21 М8							Л	25
-616	25нж948нж22 М8						Р	100	
-617	25нж948нж23 М8						Р	60	
-618	25нж948нж24 М8						Р	40	
-619	25нж948нж25 М8						Р	25	
-620	25нж948нж26 М8						Т	100	
-621	25нж948нж27 М8						Л	100	
-622	25нж948нж28 М8						Л	60	
-623	25нж948нж29 М8						Л	40	
-624	25нж948нж30 М8						Л	25	
-625	25нж948нж31 М8						Р	100	
-626	25нж948нж32 М8						Р	60	
-627	25нж948нж33 М8						Р	40	
-628	25нж948нж34 М8						Р	25	
-629	25нж948нж35 М8						Т	100	
-630	25нж948нж36 М8						Л	100	
-631	25нж948нж37 М8						Л	60	
-632	25нж948нж38 М8						Л	40	
-633	25нж948нж39 М8						Л	25	
-634	25нж948нж40 М8						Р	100	
-635	25нж948нж41 М8						Р	60	
-636	25нж948нж42 М8						Р	40	
-637	25нж948нж43 М8						Р	25	
-638	25нж948нж44 М8						Т	100	
-639	25нж948нж45 М8						Л	100	
-640	25нж948нж46 М8						Л	60	
-641	25нж948нж47 М8						Л	40	
-642	25нж948нж48 М8						Л	25	
-643	25нж948нж49 М8						Р	100	
-644	25нж948нж50 М8						Р	60	
-645	25нж948нж51 М8						Р	40	
-646	25нж948нж52 М8						Р	25	
-647	25нж948нж53 М8						Т	100	